



Förderansuchen im Rahmen des Klima- und Energiefonds Programms
**DAS GEBÄUDE ALS KRAFTWERK – am Beispiel des globalen Vertriebsstandortes
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

PLÄNE – BAUABSCHNITT 1 – BAULOS 03 – BACKSTEINGEBÄUDE




Querschnitt: Bestand

Sanierung



Längsschnitt: Sanierung

Förderansuchen im Rahmen des Klima- und Energiefonds Programms
**DAS GEBÄUDE ALS KRAFTWERK – am Beispiel des globalen Vertriebsstandortes
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**




Grundrisse: Erdgeschoss – Sanierung – Bestand



Erdgeschoss

Förderansuchen im Rahmen des Klima- und Energiefonds Programms
**DAS GEBÄUDE ALS KRAFTWERK – am Beispiel des globalen Vertriebsstandortes
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**




Ansicht nach Sanierung Buxbaumstrasse



Ansicht Buxbaumstrasse – Bestand –
Fenster aus GrauGußprofile werden sandgestrahlt, neu eingeglast, der untere Teil ist ausstellbar –
Fenster wird als hinterlüftete Thermohülle nach Sanierung verwendet



Förderansuchen im Rahmen des Klima- und Energiefonds Programms
**DAS GEBÄUDE ALS KRAFTWERK – am Beispiel des globalen Vertriebsstandortes
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**



Fassade – Bestand Buxbaumstrasse




Bestand: Backsteingebäude - Dr. GrossStrasse – Hoffassade/Ostfassade




Bestand: Backsteingebäude Baulos 03 – Dr.GrossStrasse – Hoffassade/Ostfassade


Förderansuchen im Rahmen des Klima- und Energiefonds Programms
**DAS GEBÄUDE ALS KRAFTWERK – am Beispiel des globalen Vertriebsstandortes
FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**



Backsteingebäude – Baulos 03 – Dr.GrossStrasse - Hoffassade/Ostfassade – Sanierung



Backsteingebäude Baulos 03 – 1. Obergeschoss – Bestand – Sanierung



Backsteingebäude – Baulos 03 – 1. Obergeschoss – Bestand – Sanierung